



**ЗАО «Межведомственная комиссия по взрывному делу» при Академии горных наук  
(ЗАО «МВК по ВД при АГН»)**

140004, Московская обл. г.Люберцы, ВУГИ, а/я 230

Тел: +7(495) 664-36-71  
+7(903) 003-96-89

E-mail: [mail@mvkmine.ru](mailto:mail@mvkmine.ru)  
WEB: <http://mvkmine.ru>

№ 19-003 от "10" января 2019 г.  
[О взрывозащите шахт]

Руководителям угледобывающих предприятий  
по списку

**Уважаемые коллеги!**

На угольные шахты продолжают поступать предложения о поставке автоматических систем взрывоподавления-локализации взрывов АСВП-ЛВ.1М (ПГИ) производства ООО «Геотехнология-взрывозащита», в связи с чем сообщаем следующее:

1. Сертификат соответствия №ТС RU С-RU.МЩ04.В.00292 на эти устройства был аннулирован, в связи с тем, что **был выдан неправомерно** - с нарушениями требований, предусмотренными Техническим регламентом Таможенного союза, государственных стандартов ГОСТ Р, Положения о порядке применения типовых схем, без надлежащего анализа протокола испытаний (Приложение 1); также ранее был аннулирован предыдущий сертификат соответствия ТС RU С-RU.МЩ04.В.00253 у того же производителя.

В связи с этим в настоящее время Ростехнадзором принято решение о запрете применения устройств АСВП-ЛВ.1М (ПГИ).

2. Характеристики устройств АСВП-ЛВ.1М (ПГИ) в рекламных целях недобросовестно завышались, в нарушении Федерального закона №135, о чем есть решение Управления Федеральной Антимонопольной службы (Приложение 2).

Необходимо отметить, что «неподтверждёнными документально и искаженными сведениями» было признано, что «проведены промышленные испытания системы» (Приложение 2). Применение неиспытанного оборудования в аварийных ситуациях может привести к тяжелым последствиям.

3. Также напоминаем, что в настоящее время ведется судебное разбирательство по принятию необходимых мер к введению официального запрета на изготовление и применение устройств АСВП-ЛВ.1М (ПГИ).

**Приложения:**

1. Выписка из Предписания Управления Федеральной службы по аккредитации по Сибирскому федеральному округу №СФО/2470/АЛ от 21.12.2018 - 1 экз
2. Выписка из Письма Управления ФАС по Кемеровской области № 09/13493 от 26.12.2018г - 1 экз
3. Письмо Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о запрете применения устройств АСВП-ЛВ.1М (ПГИ) - 1 экз

С уважением,  
генеральный директор

Горлов Ю.В.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ  
**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО АККРЕДИТАЦИИ ПО СИБИРСКОМУ  
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ**  
(УПРАВЛЕНИЕ РОСАККРЕДИТАЦИИ ПО СФО)

**РУКОВОДИТЕЛЬ**

Марковского ул., д. 45, Красноярск, 660049  
а/я 25566 Ленина ул., д. 49, Красноярск, 660000  
тел. (391) 212-35-85  
E-mail: sfo\_info@fsa.gov.ru

21.12.2018 № СРО/2470/АД  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Сибирское управление Ростехнадзора  
650002, Кемеровская область,  
г. Кемерово, ул. Институтская, 3  
Адрес электронной почты:  
usib@gosnadzor42.ru

ЗАО "Межведомственная комиссия по  
взрывному делу" при Академии горных  
наук  
140004, Московская область, г. Люберцы,  
ВУГИ, а/я 230  
Адрес электронной почты:  
mail@mvmine.ru

•••

1. Рассмотрев материалы дела по сертификату соответствия установлено, что вопреки требованиям пункта 6 статьи 6 ТР ТС заявка на сертификацию не содержала комплекта документов, подтверждающего соответствие оборудования требованиям безопасности ТР ТС, а именно: эксплуатационные документы.

2. Проанализировав сертификационное дело установлено, что органом по сертификации проведена идентификация, результаты которой зафиксированы в акте отбора образцов. В соответствии с актом отбора образцов идентификация проводилась, в том числе, в соответствии со сборочным чертежом, по итогам которой установлено, что отобранный образец соответствует сборочному чертежу.

Вместе с тем, в материалах сертификационного дела отсутствует сборочный чертеж. Информация, указанная экспертом в акте отбора о соответствии отобранного образца сборочному чертежу не подтверждается представленными документами в деле по сертификации.

Таким образом, в отсутствие сборочного чертежа провести идентификацию оборудования на предмет соответствия отобранного образца чертежу, является невозможным и свидетельствует о недостоверности вывода, что является нарушением части 6 статьи 6 ТР ТС в части ненадлежащего проведения идентификации оборудования и пункта 22.1 Положения о порядке применения типовых схем.

3. В нарушение пункта 6 статьи 6 ТР ТС 012/2011 орган по сертификации не провел надлежащим образом анализ протокола испытаний отобранного образца оборудования.

4. Органом по сертификации нарушен порядок проведения работ по сертификации в части непроведения анализа состояния производства в порядке, предусмотренном ГОСТ Р 54293, что привело к принятию неправомерного решения о выдаче сертификата соответствия, а именно с нарушением пункта 6 статьи 6 ТР ТС, статьи 22.1 Положения.

Совокупность изложенных обстоятельств послужило основанием для выдачи аккредитованному лицу предписания об устранении выявленных нарушений, в частности, необходимости отмены неправомерно выданного сертификата соответствия •••

**Выписка из выгрузки реестра сертификатов соответствия  
№ 5ca92082-315d-4e44-9baa-17a514dd04c8 от 06.01.2019**

| Статус сертификата | Номер сертификата               | Дата регистрации сертификата | Дата окончания сертификата | Заявитель                      | Изготовитель | Общее наименование продукции   |
|--------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|--|
| <b>Прекращен</b>   | ТС RU С-<br>RU.МШ04.В.<br>00292 | 09.07.2018                   | 22.01.2023                 | Геотехнология<br>-взрывозащита |              | Автоматическая<br>система<br>взрывоподавлени<br>я - локализации<br>взрывов |
| <b>Прекращен</b>   | ТС RU С-<br>RU.МШ04.В.<br>00253 | 23.01.2018                   | 22.01.2023                 | Геотехнология<br>-взрывозащита |              | Автоматическая<br>система<br>взрывоподавлени<br>я - локализации<br>взрывов |



ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ

Федеральной антимонопольной службы  
по Кемеровской области

ул. Ноградская, 5, г. Кемерово, 650000  
тел. (3842) 36-42-28, факс (3842) 36-77-83  
e-mail: [to42@fas.gov.ru](mailto:to42@fas.gov.ru)

26 ДЕК 2018 № 03/13493

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ЗАО «МВК по ВД при АГН»  
Ю.В. Горлову

Краснопрудная ул., 1, корпус 1  
107140, г. Москва  
[mail@mvkmine.ru](mailto:mail@mvkmine.ru)

•••

Признаки нарушения статьи 14.1 ФЗ «О защите конкуренции» в действиях ООО ТД «Технологии и взрывозащита» (ИНН 4205361478, КПП 420501001, ОГРН 1174205026137, юридический адрес: 650070, г. Кемерово, ул. Свободы, 15 – 40) выразились в распространении писем (исх. № 03-01 от 22.03.2018, исх. от 16.04.2018) в адрес угольных предприятий и размещении на сайте <https://asvp-lv.ru/> неподтвержденных документально и искаженных сведений о том, что:

- «...Система АСПВ-ЛВ.1М (ПГИ) более чем в 2 раза эффективнее устаревшей системы АСПВ-ЛВ.1М ...» (исх. № 03-01 от 22.03.2018);
- «...система взрывоподавления (система АСПВ-ЛВ.1М (ПГИ) это модернизированная система АСПВ-ЛВ.1М... ...эффективность взрывоподавления возрастает более, чем в два раза по сравнению с прежней системой... Практика эксплуатации АСПВ-ЛВ.1М при авариях показала необходимость ее модернизации... проведены промышленные испытания системы...» (исх. от 16.04.2018);
- «...Система АСВП-ЛВ.1М (ПГИ) более чем в 2 раза эффективнее устаревшей модели АСВП-ЛВ.1М

•••

На основании вышеизложенного ООО ТД «Технологии и взрывозащита» выдано предупреждение о необходимости прекращения действий по нарушению антимонопольного законодательства, предусмотренных статьей 14.1 ФЗ «О защите конкуренции», в течение 15 дней с момента получения настоящего предупреждения, путем совершения действий по:

- прекращению распространения искаженных сведений;
- опровержению искаженной информации, распространенной ООО ТД «Технологии и взрывозащита» письмами (исх. № 03-01 от 22.03.2018, исх. от 16.04.2018), направленными в адрес угольных предприятий ...



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Институтская, 3, Кемерово, 650002  
Телефон: (3842) 71-63-00, Факс: (3842) 64-54-30  
E-mail: usib@gosnadzor42.ru  
<http://www.usib.gosnadzor.ru>  
ОКПО 02844268 ОГРН 1034205004525  
ИНН/КПП 4200000206/420501001

Руководителям  
организаций и предприятий,  
эксплуатирующих опасные  
производственные объекты  
(по списку)

21.01.2019 № 13-007

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
О применении АСВП - ЛВ. 1М (ПГИ)

Междуреченский территориальный отдел сообщает, что в Сибирское управление Ростехнадзора (далее - Управление) поступило письмо Управления федеральной службы по аккредитации по Сибирскому федеральному округу от 21.12.2018 г. № СФО/2470/АЛ «О рассмотрении обращения». В данном письме представлены сведения о результатах внеплановой выездной проверки в отношении АО «Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной отрасли» (далее - АО «НЦ ВостНИИ»). По результатам проверки АО «НЦ ВостНИИ» с 24.12.2018 г. отменило действие сертификата соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» Автоматической системы взрывоподавления - локализации взрывов АСВП - ЛВ. 1М (ПГИ) № RU C-RU.МЩ04.В.00292, выданного ООО «Геотехнология - взрывозащита» (далее - АСВП - ЛВ. 1М (ПГИ)).

На основании вышеизложенного Автоматические системы взрывоподавления - локализации взрывов АСВП - ЛВ.1М (ПГИ), изготовленные после 24.12.2018 г. не могут применяться во взрывоопасных средах, в том числе в угольных шахтах опасных по пыли и газу.

Начальник Междуреченского  
территориального отдела



С.В. Осипов